

NOWOŚĆ








X-LOCK – tylko jeden klik

Rewolucyjny system wymiany tarcz w szlifierkach kątowych

Asortyment X-LOCK

Od przygotowania do wykończenia powierzchni: szybkie i łatwe rozwiązanie do wszystkich zastosowań.

	Tarcze tnące	Tarcze ścierne	Listkowe tarcze szlifierskie	Krażki fibrowe	Tarcze SCM
	 <p>8913 siacut Szybkie tempo cięcia</p>	 <p>8933 siagrind Długa żywotność</p>	 <p>2824 siaflap Wysoka wydajność</p>	 <p>4560 siabite Wysoka wydajność ścierna</p>	 <p>6270 siamet scm LS Optymalna wydajność</p> <p>6924 siamet scm Maksymalna agresywność</p>
Cięcie	✓				
Usuwanie zadziorów			✓	✓	✓
Przygotowanie spawów		✓	✓	✓	
Szlifowanie spawów		✓	✓	✓	
Wygladzanie powierzchni			✓	✓	✓



X-LOCK Tylko jeden klik – szybko i łatwo

Nowy **system wymiany** osprzętu w szlifierkach kątowych – wystarczy jeden klik.
Złącze X-LOCK na głowicy szlifierki i osprzęcie umożliwia **łatwy i wygodny montaż**.

Tak to działa!

Zakładanie



1. Wycentrum tarczę
2. Docisnij, aż usłyszysz kliknięcie
3. Narzędzie jest gotowe do pracy

Wymowianie



1. Przytrzymaj tarczę
2. Uruchom dźwignię
3. Wymień tarczę

Szlifowanie spawów



Wyglądanie powierzchni



Stal czarna: usuwanie spawów

Maksymalna prędkość dzięki systemowi X-LOCK



W porównaniu do tradycyjnego procesu z wykorzystaniem trzech krążków fibrowych cyrkonowych i bez systemu mocowania X-LOCK

1 Szlifowanie spawów



2824 siałap
Listkowa tarcza szlifierska
Ziarno: # 40
Szlifierka kątowa
Zalecana prędkość obrotowa 11.000 min-1*

2 Wygładzanie powierzchni



6924 siamet HD
Krążek SCM
Ziarno: HD Coarse A
Szlifierka kątowa
Zalecana prędkość obrotowa 7.500 min-1*

Do **XLOCK**

40%

szybszy

Stal nierdzewna: usuwanie spawów

Maksymalna prędkość dzięki systemowi X-LOCK



W porównaniu do tradycyjnego procesu z wykorzystaniem trzech krążków fibrowych cyrkonowych i bez systemu mocowania X-LOCK

1 Szlifowanie spawów



4560 siabite
Ceramiczny krążek fibrowy
Ziarno: # 80
Szlifierka kątowa
Zalecana prędkość obrotowa 7.500 min-1*

2 Wygładzanie powierzchni



6270 siamet SCM LS
Krążek
Ziarno: średnie
Szlifierka kątowa
Zalecana prędkość obrotowa 7.500 min-1*

Do **XLOCK**

30%

szybszy

* Zalecane prędkości obrotowe dla tarcz o średnicy 115 mm i 125 mm.



Twój klucz do idealnej powierzchni
www.sia-abrasives.com



7 613387 642713